


## OVAPEM

La banda magnetica permanente per macchine mobili garantisce una separazione magnetica affidabile e continua dei metalli ferrosi


### CARATTERISTICHE GENERALI

- **Adatto per apparecchiature mobili:** leggero e compatto, per una facile integrazione.
- **Ultra efficiente:** cattura materiali ferrosi fino a una distanza di 500 mm!
- **Economico:** magneti permanenti, nessun consumo di elettricità.
- **Resistenza:** Telaio e componenti in acciaio inox, per una lunga durata
- Motorizzazione elettrica o idraulica
- **Inclinazione 30°** : per trasportatori inclinati.



### PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

- Installato sopra un trasportatore che trasporta materiali sfusi.
- Il suo forte campo magnetico attrae le parti ferromagnetiche.
- Queste parti vengono evacuate automaticamente tramite un nastro trasportatore
- Funzionamento continuo, senza interruzione del flusso.
- Il campo magnetico è particolarmente adatto alle cinghie coniche.



### BENEFICI




Risparmio  
energetico



Adatto per  
apparecchiature  
mobili




Elevato rapporto  
prestazioni/peso




**OVAPEM**

# La separazione magnetica mobile che protegge le tue macchine e garantisce una produzione continua



Représentation avec motoréducteur SEW (standard)



| TIPO | DISTANZA DI<br>ATTRAZIONE | MONTAGGIO<br>INCROCIATO SU<br>STRISCIA DI<br>LARGHEZZA | CON<br>MAGNETI | MOTORIZZAZIONE                                          |                                                              | B<br>(INGRESSO<br>MANILLES) | C (ENTRAXE<br>Ø16) | D (DISTANZA<br>DAL CENTRO<br>DEL TAMBURO) | E<br>(COMPL<br>ESSIVO) | MASSA<br>(KG) |
|------|---------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 800  | 400                       | 800                                                    | 800            | CUCIRE<br>1,1 kW<br>126<br>milioni/min<br>400V<br>50 Hz | OMP50<br>90 Nm<br>126<br>milioni/min<br>12,5 MPa<br>10 l/min | 600                         | 887                | 1240                                      | 1564                   | 850           |
| 1000 | 430                       | 1000                                                   | 1000           |                                                         |                                                              | 700                         | 1100               | 1453                                      | 1777                   | 1050          |
| 1200 | 470                       | 1200                                                   | 1200           |                                                         |                                                              | 800                         | 1312               | 1665                                      | 1989                   | 1250          |
| 1400 | 500                       | 1400                                                   | 1400           |                                                         |                                                              | 900                         | 1524               | 1877                                      | 2201                   | 1400          |

## SERVIZI



Assistenza alla messa in  
servizio industriale



magazzino ricambi



Intervento rapido del  
servizio post-vendita



Monitoraggio della flotta  
e verifica periodica

## OPZIONI E ACCESSORI

- Controllore di rotazione
- Motore idraulico
- Striscia antistrappo
- 4 grucce

**LENOR-MEC**  
ATTRACTING SOLUTIONS



Zona industriale di Béarn 54400 Cosnes-et-  
Romain, FRANCIA



+33 (0)3 82 25 23 00



contact@raoul-lenoir.com

Visita il nostro sito web:

